检测报告

报告编号　A226020802610100101C　　第 1 页 共 4 页

报告抬头公司　浙江罗葛兰电气有限公司

地　　址　浙江省温州市乐清市北白象镇大新村

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称	尼龙软管
型号	FC-PA-AD34.5
材质	PA6
颜色	黑色
样品接收日期	2026.03.20
样品检测日期	2026.03.20-2026.03.27

检测要求

序号	测试项目
1	高低温交变

检测结果：请参见后续页面。

批　　准　　**日　　期** 2026.03.27

林东杰

授权签字人

No. RBB36D7BAF

华测检测认证集团股份有限公司　　广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检测报告

测试样品

样品编号	样品名称	样品型号	材质
A2260208026101001	尼龙软管	FC-PA-AD34.5	PA6

样品图片

A2260208026101001

检测报告

测试项目：高低温交变

1. 测试设备

设备名称	型 号
高低温湿热试验箱	C4-180 Eseries

2. 环境条件

温度：（23±2）℃； 湿度：（50±5）%RH

3. 测试标准：依客户要求

4. 测试条件：

1）温度：150℃，保持时间：24h；

2）温度：-40℃，保持时间：24h；

3）评价内容：测试后检查样品外观。

5. 测试结果

样品编号	外观（目视检查）	测试要求	结论
A2260208026101001	样品外观无变化	外观无变化	符合

备注：测试要求由客户提供。

检测报告

测试图片



A2260208026101001

测试后样品图片



A2260208026101001

备注：

1. 本报告的测试结果引自于报告 A2260208026101001C。
2. 本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

声明：

1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
2.样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
3.本报告检测结果仅对受测样品负责；
4.未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。

*** 报告结束 ***